

Chemikalien	Summenformel	Synonyme	Konzentration in %	Temperatur in °C										
				-180	-85	-20	20	40	60	80	100	120	140	200
Essigsäure			95				↘	↘		↘				↘
			70				↑			↑				
			20				↑							
			10				↑	↑						
			5				↑			↑				
Esso-Turbinenöl 2380			100	↑	↑	↑							↘	
Esso-Turbinenöl 2389			100	↑	↑	↑							↘	
Ethanol			95				↑							
			40				↑							
Ethylacetat	{C ₄ H ₈ O ₂ }	Essigester, Essigsäureethylester	100				↗							
Ethylenglykol	{C ₂ H ₆ O ₂ }	Glykol	100				↑		↑			↑		↘
			50										↘	
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe	C _x H _y Cl _n F _m	Chlorfluorkohlenstoffe	100				↑							
Formaldehyd	{CH ₂ O}	Methanal	100				↘							
Getriebeöl - Castrol Hypoyep90			100	↑	↑	↑								↘
Heizöl			100	↑	↑	↑								↘
Heizöl DIN 51603 (Prüfölgemische A20-NP II)			100	↑	↑	↑	↑							↘
Hexan	{C ₆ H ₁₄ }		100				↑							
1-Hexanol	{C ₆ H ₁₄ O}	Hexylalkohol	100				↑							
Hydrauliköle			100	↑	↑	↑	↗			↘	↘			↘
Isobutylacetat	{C ₆ H ₁₂ O ₂ }	Essigsäureisobutylester	100				↗							
Isopropylacetat	{C ₅ H ₁₀ O ₂ }	Essigsäureisopropylester	100				↗							
Isopropylalkohol	{C ₃ H ₈ O}	2-Propanol	100				↑		↑					
Kaffee			100				↘				↘			
Kaliumcarbonat	{K ₂ CO ₃ }	Pottasche	100				↑							
			50				↑							
Leichtbenzin			100				↑							
Magnesiumstearat	{C ₃₆ H ₇₀ O ₄ Mg}		100				↑			↑				
Maschinenöl			100	↑	↑	↑								↘
Methanol	{CH ₄ O}	Methylalkohol	100				↑							
			50				↑							
Methylacetat	{C ₃ H ₆ O ₂ }	Essigsäuremethylester	100				↗							
Methylenchlorid	{CH ₂ Cl ₂ }	Dichlormethan	100				↓							
Methylethylketon	{C ₄ H ₈ O}	2-Butanon	100				↘		↘	↘				↘
Methylglykol	{C ₃ H ₈ O ₂ }	2-Methoxyethanol	100				↘							
Motorenöl			100	↑	↑	↑								↘
Naphtha			100				↑							
Natriumhydroxid			30				↑				↘			
Octan	{C ₈ H ₁₈ }	n-Octan	100				↑							
Petroleum			100		↑		↑							
Phenol	{C ₆ H ₆ O}	Carbolsäure, Karbolsäure	100					↘	↘	↘	↘			
			95				↘							

↑ Odolný, nebude narušen, žádná nebo velmi nízká změna hmotnosti (<1%).
Změna mechanických vlastností menší než 10%.

↗ Omezeně odolný, po určitém čase značné ochabnutí mechanických vlastností
o (10% - 50%), změna hmotnosti o 1% až 5%. Krátkodobý kontakt s chemikálií může být
považován za dovolený.

↘ Nestálý, změna hmotnosti >5% a změna (úbytek) mechanických vlastností o více než
50%.

↓ Rozpustný, materiál se rozpouští nebo rozkládá.